



**Forum: LASER**

**Topic: atolamento de papel hp 3050**

**Subject: atolamento de papel hp 3050**

Enviado por: pcs55

Enviado em: 29/09/2014 16:40:02

ola amigos do forun boa tarde

estou com uma hp laser 3050 na bancada com o seguinte problema atolamento de papel na saida do fusor , ja limpei tudo lubrifiquei a pelicula e nao resolveu quando mando imprimir ela puxa o papel quando ele começa sair uns 05 centimetro fora do fusor ele para, verifiquei solenoide ta tudo ok, agradeço a quem puder me ajudar.. 🙄