



**Forum: JATO DE TINTA**

**Topic: Epson T42WD**

**Subject: Re: Epson T42WD**

Enviado por: pablolopes\_75

Enviado em: 30/09/2014 09:19:07

bom dia

este erro é proveniente de atolamento de carro ou obstrução de mageuira algo assim....queira por favor verificar se ao fluxo do carro de impressão ir de uma lado para o outro engata em algum lugar....ou se fica lento em alguma parte....vlew...

qualquer coisa que precisar tambem vendo peças para manutenção e componentes eletronicos...vlew

