



Forum: JATO DE TINTA

Topic: TX105 Erro de comunicação 2000210

Subject: Re: TX105 Erro de comunicação 2000210

Enviado por: pablolopes_75

Enviado em: 30/09/2014 12:36:52

troca o cabo 1.1 usb que vc deve esta usando por um 2.1
vlew