



Forum: LASER

Topic: hp 1018 não imprime

Subject: hp 1018

Enviado por: gill_newwy

Enviado em: 08/10/2014 11:55:36

Vc ja verificou o sensor do Toner,que fica na parte de trás da impressora...as ele não está reconhecendo o toner.