



**Forum: LASER**

**Topic: Erro 50.2 HP P4015**

**Subject: Re: Erro 50.2 HP P4015**

Enviado por: pablolopes\_75

Enviado em: 09/10/2014 15:06:55

OLA BOA TARDE...

AMIGOS TENHO EXPERIENCIA NA AREA....E EM RELAÇÃO AO ERRO DO FUSOR 50.2  
REPAREI QUE NAO ESTAVA VINDO TENSÃO PARA LIGAR OU ACIONAR O FUSOR...FUI NO  
D120 E LA ESTAVA O DEFEITO...VLEW FICA AI A DICA...