



Forum: LASER

Topic: Brother DCP 8080DN deu pau após o reset - SOLUCIONADO

Subject: Re: Brother DCP 8080DN deu pau após o reset

Enviado por: Sergio_23

Enviado em: 10/10/2014 12:27:32

Olá ARX, fiz o procedimento o menu voltou para portugues mais não consigo instalar ela no computador fica sempre off, ela estava imprimindo normal até eu efetuar o reset, sou novo nesse ramo tu sabes me dizer se essas impressoras tem uma BIOS igual a de PC que quando tira a bateria volta as configurações padrão? o problema foi só esse reset que fiz se tiver como reresetar a BIOS da placa eu acho que resolve...