



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: Brother 8152 e 8065**

**Subject: Re: Brother 8152 e 8065**

Enviado por: Visitante

Enviado em: 28/10/2014 20:05:34

Problema de fusor é quando o toner não funde no papel. Vc passa a mão e ele se solta facilmente.

O problema de cópia em branco é um dos mais chatos que tem. É preciso verificar várias possibilidades.

Uma delas é saber se tem continuidade ente o cilindro e o eixo que vai dentro dele. Dentro do cilindro tem uma chapinha que tem que ficar em contato com o eixo que vai dentro dele. É aquele local onde às vezes ocorre de fazer ruído.

Outros problemas são de aterramento e até da fonte de alta. Para resolver este problema é preciso ir testando e eliminando as probabilidades.