



**Forum: LASER**

**Topic: Brother 8912 agarrando folha no meio da fusora**

**Subject: Re: Brother 8912 agarrando folha no meio da fusora**

Enviado por: uwerneck

Enviado em: 29/10/2014 10:10:36

continuo achando que é alguma coisa com os sensores, mesmo que mecanicamente eles estajm funcionando pode ser algum problema na placa, ou nos fios....

vc nao tem nenhum fusor completo pra trocar? tente desmontar os sensores e conectá-los de novo... se for possivel nesse modelo.