



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: Brother 8152 e 8065**

**Subject: Re: Brother 8152 e 8065**

Enviado por: Elen\_kemme

Enviado em: 29/10/2014 10:36:22

Pessoal. Somos uma empresa de contabilidade. Nosso prédio tem 3 andares. No 2º andar tenho 3 brother ligadas, sendo que a 8085 está operando normalmente. As brother com problema (8152 e 8065) ambas estão ligadas em transformador monofásico de 1500VA, cada uma tem o seu.

Já testei vários tonners e nada. Troquei fotocondutor e nada.

A brother 8065 esstá fazendo um barulho 'alto' ao imprimir como se fosse nas engrenagens... Na 8152 isso não acontece.

ARX como faço para verificar esse cilindro que vc falou? E como faço pra testar fonte de alta? Vale ressaltar que entendo de computadores mas muito pouco de impressoras, estou tentando achar o problema pois 2 técnicos daqui não deram conta ou tem má vontade. Por isso estou tentando por conta mesmo. Agradeço a ajuda.