



Forum: LASER

Topic: Lexmark MS810 erro 32.25

Subject: Re: Lexmark MS810 erro 32.25

Enviado por: rdrjunior

Enviado em: 30/10/2014 17:43:58

Amigos resolvi o problema! Comprei o chip de outro fornecedor e o mesmo funcionou. O problema era chip. Abraços!