



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: Ricoh MP C2051 - digitalizações riscadas**

**Subject: Re: Ricoh MP C2051 - digitalizações riscadas**

Enviado por: Passira

Enviado em: 03/11/2014 22:10:52

Citando:

argemiroten escreveu:

tive o mesmo problema com as ricoh 2550 e a 2051, entrei em contato com um técnico especializado e a solução foi fazer a limpeza dos espelhos do scanner.

basta retirar os parafusos que ficam ao redor do vidro e limpar com muito cuidado, evitar usar produtos químicos, basta apenas um pano seco que não solte plumas.

todo cuidado é pouco evite por o dedo nos espelhos

Mas é isso mesmo e só isso. Os resíduos de poeira deixados no vidro e por consequência caem nos espelhos são mais perceptivos na função DIGITALIZAÇÃO do que na função CÓPIA.

