



**Forum: LASER**

**Topic: Impressora Brother 8157DN "Em Resfriamento" Constante...**

**Subject: Re: Impressora Brother 8157DN "Em Resfriamento" Constante...**

Enviado por: CMKCMF

Enviado em: 15/11/2014 11:14:56

Tenho muitos equipamentos da Brother instalados, mas tive apenas um caso parecido em um DCP8152DN, o cliente me ligou informando que a máquina estava com a informação no painel " Em resfriamento" porém após alguns minutos ela voltou ao normal.

E não ocorreu mais tanto neste como nos outros que tenho instalados.

Os maior problema que tenho mesmo são os fusores que até hoje a Brother não conseguiu acertar.

Problemas sempre apresentados no fusor.

- 1- Película que se rasga
- 2- Rolo de pressão que desmancha
- 3- Atolamento de papel,
- 4- Amassar papel no duplex.
- 5- Vida útil pequena

Agradeço a todos