



Forum: LASER

Topic: hp laserjet M1005

Subject: hp laserjet M1005

Enviado por: pessutti

Enviado em: 20/11/2014 12:08:59

hp lj m1005 esta puxando de duas a tres folhas.

ja troquei pelicula fusor e rolete de entrada e continua puxando de duas a tres folhas.