



Forum: LASER

Topic: SANSUNG SCX3200

Subject: Re: SANSUNG SCX3200

Enviado por: pedropar

Enviado em: 24/11/2014 14:12:54

pode ser o toner ou o termistor muito sujo voce ja limpou ele?