



Forum: LASER

Topic: SANSUNG SCX3200

Subject: Re: SANSUNG SCX3200

Enviado por: aletecinfo

Enviado em: 24/11/2014 17:54:29

AO COLEGA FIZ CONFORME A SUA SUGESTAO ERA SUJEIRA NO TERMISTOR ESTAVA
SUJO FUNCIONOU PERFEITAMENTE OBRIGADO AI PELA AJUDA