



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: CX5900 DANDO ERRO E-90**

**Subject: Re: CX5900 DANDO ERRO E-90**

Enviado por: Visitante

Enviado em: 26/11/2014 12:51:22

Bem, o erro E-02 está relacionado com os seguintes fatores:

- O consumo do cartucho chegou a 100% ( acabou a tinta )
- O cartucho esta com defeito
- Quando os dados da CSIC não puderam ser lidos normalmente ou quando os dados não puderam ser enviados para CSIC
- Quando um cartucho que o equipamento não suporta foi instalado

O primeiro, segundo e quarto caso podemos testar da seguinte forma, trocar os cartuchos atuais por originais novos.

O terceiro caso temos que fazer o seguinte, veja se os contatos da placa CSIC estão limpos e se não estão amassados. Faça uma limpeza se necessario, verifique tambem a placa CSIC e seu cabo flat.