



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Epson L355 não liga

Subject: Re: Epson L355 não liga

Enviado por: Visitante

Enviado em: 27/11/2014 21:27:39

Sinceramente, quem prepara esses equipamentos para utilizar em sublimação ou serviços com insumos variados mas não com o original garantem que ela aguenta, mas ela não foi projetada para isso.

Realmente como voce disse, ela é fraca para sublimação, ainda mais se compararmos com as máquinas da Epson que realmente são para sublimação. Digamos que adapta-la é dar soco em ponto de faca.

Com relação as máquinas que voce tem em mãos, como voce testou com uma fonte boa, pode ser algum componente da placa tenha rompido por consequência de curto.

Ai fica a duvida " Então tenho que trocar a placa? Será que tem mais alguma peça danificada? "

Ai vai depender de alguns testes, primeiro recuperar a placa se possivel, depois verificar se o cabo flat da cabeça esta limpo e conservado, verificar se a cabeça está com os contatos limpos (aonde vai ligar o cabo flat), nem pense em liga-la com uma placa boa caso os contatos estejam sujos com tinta.

Esses seriam os primeiros passos.