



Forum: JATO DE TINTA

Topic: EPSON WF-3012 - A SUBSTITUTA DA T42WD!!!

Subject: Re: EPSON WF-3012 - A SUBSTITUTA DA T42WD!!!

Enviado por: kalyncca

Enviado em: 15/12/2014 17:09:39

Olá!!!

O problema é o chip que tem na lixeira!!!! Colocando esse dispenser que Você Pedro comentou, a luz continua acesa e a impressora travada!!! Não adiantando também passar o software de resetar a contagem...

Como faço para resetar este chip da lixeira??? Por Favor, alguém pode me ajudar???