



Forum: LASER

Topic: Samsung SCX 3405W - Obstrução de Papel

Subject: Re: Samsung SCX 3405W - Obstrução de Papel

Enviado por: Passira

Enviado em: 28/12/2014 12:52:37

De cara é sensor!

Agora, é preciso analisar qual é o sensor e se, é poeira ou atuador preso.

Boa sorte! 😊