



Forum: JATO DE TINTA

Topic: Epson L355 não imprime

Subject: Re: Epson L355 não imprime

Enviado por: Visitante

Enviado em: 30/12/2014 11:50:10

Por isso que é necessário responder aquelas perguntas que postei anteriormente.

Caso não saia tinta, ANTES de qualquer troca, verifique o tanque, os adaptadores e os tubos de tinta se estão funcionando corretamente. Após isso, verifique o HEAD ID se é compatível com o que está configurado na placa.

Realize uma carga de tinta na cabeça e teste.

Tente isso e poste o resultado.