



Forum: MATRICIAL

Topic: EPSON LX 300+II IMPRIMINDO SÓ ALINHAMENTO

Subject: Re: EPSON LX 300+II IMPRIMINDO SÓ ALINHAMENTO

Enviado por: ASC

Enviado em: 05/01/2015 00:20:29

Ola amigo! Primeiramente veja se carcaça superior da impressora esta forçando a tecla pause, aperte a tecla pause e verifique se ela não esta dura, ou faça o teste sem a tampa superior, depois de ter feito esses testes e o problema persistir troque a micro chave pause e teste novamente. Boa sorte