



Forum: JATO DE TINTA

Topic: HP 1050 NÃO COPIA A PÁGINA ATÉ O FINAL

Subject: Re: HP 1050 NÃO COPIA A PÁGINA ATÉ O FINAL

Enviado por: Rossetti

Enviado em: 13/01/2015 05:43:42

tire uma copia com a tampa aberta e ve se o scanner vai até o final, se não for o scanner está fora de posição desmonte a parte do scanner retire o vidro e lave ele, volte o scanner na posição da fita branca, tente verificar na impressora se a copia está na configuração a4, caso não resolva troque o scanner