



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Desgaste Prematuro Cilindro Lexmark MX, MS, CX, CS

Subject: Re: Desgaste Prematuro Cilindro Lexmark MX, MS, CX, CS

Enviado por: AlvaroLoc

Enviado em: 17/01/2015 15:01:31

Pode ser que a lâmina dosadora esteja deixando passar mais toner que o normal. A impressão está muito escura ou normal?