



Forum: MATRICIAL

Topic: epsom lx300

Subject: Re: epsom lx300

Enviado por: ASC

Enviado em: 20/01/2015 23:22:34

Ola amigo! No seu caso a fica esta caindo? Se for isso tem alguns ajustes na maquina que deve ser feito, esse tipo de erro pode ser varios fatores; Pode ser que o eixo do carro não esteja ajustado corretamente, mascara da fita danificada, cabeça de impressão com o nariz quebrado, cabeça de impressão com problema, pode se que alguma agulha não esteja voltando, esses são alguns fatores que você tera que verificar.