



Forum: LASER

Topic: hp laserjet pro 400 color foi ligada em 220v

Subject: Re: hp laserjet pro 400 color foi ligada em 220v

Enviado por: iconl

Enviado em: 22/01/2015 16:44:48

Olá amigo boa tarde!

Estou com o mesmo problema só que com um agravante... A placa fonte esta apitando. Fiz os mesmos procedimentos que você troquei o mosfet, o fusivel e os diodos.... conseguiu resolver a parte que estava esquentando demais?

Obrigado pelo ajuda!