



Forum: LASER

Topic: Xerox Phaser 8560 - Jato de Cera - Papel para antes da saída

Subject: Xerox Phaser 8560 - Jato de Cera - Papel para antes da saída

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 26/01/2015 09:25:31

Bom dia amigos. Estou com uma Phaser 8560 jato de cera, que ao ligar ela inicia o processo de POST que já demora bastante, e do nada ela puxa um papel sozinha, sem nenhum comando (ainda no POST) e o papel pára antes da saída. Levantando as tampas e olhando de cima, o papel para exatamente na junção dos 2 rolos. Eu estou com 2 impressoras dessa, idênticas, e exatamente com o mesmo erro. Então subentende-se que seja um erro comum dessa série. Eu não saco absolutamente nada dessas impressoras jato de cera, daí queria saber se algum amigo já pegou esse erro. Obrigado.