



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Epson L355

Subject: Re: Epson L355

Enviado por: Visitante

Enviado em: 27/01/2015 08:22:35

Meus amigos, o Head ID (não é Head Rank) tem tudo a ver e influencia diretamente na qualidade da impressão, pois se for aplicada uma carga diferente da necessária na cabeça ela sofrera com sobrecarga e pode danificar alguns senão todos os ejetores que possui.

Caso queiram me mandem mensagem privada que lhes explico melhor os passos a seguir.