



Forum: LASER

Topic: Xerox Phaser 8560 - Jato de Cera - Papel para antes da saída

Subject: Re: Xerox Phaser 8560 - Jato de Cera - Papel para antes da saída

Enviado por: toppan

Enviado em: 27/01/2015 23:18:46

Eh aih, sem coragem de desmontar esta bucha hehe.

Se na aparência ela esta intacta, vai ter que desmontar e verificar se tem oxidação no sensor, solda fria ou até mesmo fio arrebitado, e na placa logica ou fonte onde ela é ligado o mesmo pode ter trilha rompida, ja peguei em modelo diferente.

Dificil medir este sensor, vai precisar de dois multimetro.

Só pra te encorajar, hehe.