



Forum: LASER

Topic: Brother DCP 8112 e 7065 Saindo claro no canto esquerdo!

Subject: Re: Brother DCP 8112 e 7065 Saindo claro no canto esquerdo!

Enviado por: ViniciusAP

Enviado em: 06/02/2015 15:00:38

Boa tarde,

Tenho várias DCP-7065 com este problema, onde alguns com a limpeza do laser resolveu e outras não...Continuo investigando, pois colocar:Fusão, Cilindro e Toner novos, não significa solução do problema...Acontece uma pequena melhora, mas um olhar atento percebe que o lado esquerdo não fica perfeito...

Importante compartilhar os testes e resultados de todos, para e chegar a uma solução....

Att,

Vinicius