



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Hp Deskjet Ink Advantage 4615

Subject: Re: Hp Deskjet Ink Advantage 4615

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 18/02/2015 16:34:34

Amigo essa engrenagem que vc colou, é uma que tirando a tampa superior, vc consegue acesso a ela na lateral esquerda entre a fonte e o rolo tracionador??

Se foi essa, vc colou a engrenagem ou o pino guia?? Pq essa impressora esse pino guia quebra d+, e se colou com super bonder, pode ter quebrado de novo na primeira podada. O ideal nesse caso é atravessar um parafuso e fazer o acabamento com resina e as vezes com a ajuda de uma micro retífica pq não pode atrapalhar a passagem do papel, procure usar parafuso de cabeça reta. Espere secar bem pra depois fazer a montagem.

Se fez isso e continua não puxando a folha, acione os sensores de tampa e faça o teste com ela aberta e verifique com um lanterna por baixo, se o roletes estão girando.