



**Forum: LASER**

**Topic: LASERJET CP1025 COLOR NÃO SAI NADA NA IMPRESSÃO**

**Subject: LASERJET CP1025 COLOR NÃO SAI NADA NA IMPRESSÃO**

Enviado por: xandevlk

Enviado em: 21/02/2015 10:21:05

A IMPRESSORA JÁ FOI CONSERTADA A FONTE, AO LIGAR A MESMA APRESENTOU A MSG MANDANDO TROCAR O TAMBOR, FOI TROCADO O CILINDRO DO MESMO E O CHIP. ESTARIA RESOLVIDO SE NÃO APRESENTASSE UM OUTRO PROBLEMA... A MSG DE CARTUCHO AMARELO NÃO INSTALADO.. TIVE A IDEIA DE REMOVÊ-LO E COLOCAR DE NOVO NO LUGAR, POREM ELE ESTAVA PRESO, GIREI O TONER E AI SIM SAIU... TENTEI REMOVER OS DEMAIS E ALGUNS SAIAM, OUTROS FICAVAM PRESOS E PRECISAVAM MANDAR FAZER O GIRO PARA FICAR LIVRE... ENFIM A IMPRESSORA RECONHECEU TODOS OS CARTUCHOS.. POREM A IMPRESSÃO SÓ SAI ALGUMAS MANCHAS.. BEM DE LEVE... COMO SE NÃO FORMASSE A IMAGEM... JÁ COLOQUEI OS CARTUCHOS DE OUTRA IMPRESSORA, NÃO RECONHECE E O AMARELO DE NOVO E FICA PRESO QUANDO QUERO REMOVER ALGUNS DELESSSS.....

ALGUÉM ME DÁ UMA LUZZZZZ???????????