



Forum: LASER

Topic: Samsung ML-2165 - SOLUCIONADO

Subject: Re: Samsung ML-2165

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 21/02/2015 12:40:50

Se essa mancha for contínua na vertical pode ser sujeira no lsu, se for aleatória pode ser falha na placa de alta.