



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: mensagem de atolamento de papel,sem pael -HP OFFICEJET 4500 Desktop – Modelo G510a

Subject: Re: mensagem de atolamento de papel,sem pael -HP OFFICEJET 4500 Desktop – Modelo G510a

Enviado por: rafaalcruz

Enviado em: 23/02/2015 19:10:18

claudio boa noite, verifique o sensor que vai o disco encouder i o proprio disco para ver se eles estao bem, vou posta a imagem do sensor que e para verificar se ainda acontecer esse erro verifique os sensor na base de papel se tem algum quebrado tambem vou postar imagem da base.