



Forum: LASER

Topic: nao liga ,hp laser collor 1415fn

Subject: Re: nao liga ,hp laser collor 1415fn

Enviado por: pcs55

Enviado em: 24/02/2015 11:41:41

Citando:

GABRIELBAC escreveu:

Peguei uma parecida nesse final de semana e era aquela placa fonte que fica em baixo da formatter na lateral direita. No meu caso aqui estava em uma dúvida cruel pois tb tem aquela placa da entrada de tensão. Só que medi todos os fusíveis, verifiquei os varistores e um possível curto em transistores e reguladores e não notei nada ...mas ainda estava em dúvida pois tem essa outra placa que distribui tensão pra 2 outras placas. Eu desmontei essa placa fonte da lateral direita e já vi logo que tinha um resistor em curto perto do mosfet. Aí tinha outra placa aqui de uma impressora lj color que usa a mesma fonte e testei ficou show trocando só essa placa da fonte da direita. Mas assim se sua impressora fica ligada com os fios de telefone e se deu o erro após algum temporal, pode ser tb a formatter. Qnd vem a descarga pela linha de telefone a formatter entra em curto. Mas Se foi erro gerado por ter ligado no 220v, é só analisar a primeira placa fonte e se observar essas peças que disse e estiverem todas OK, parte pra essa segunda. Abração.

amigo obrigado pelas dicas , vc poderia me dizer onde fica o fusível de proteção desta placa , qual a amperagem do mesmo por gentileza.?