



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: mensagem de atolamento de papel,sem pael -HP OFFICEJET 4500 Desktop – Modelo G510a

Subject: Re: mensagem de atolamento de papel,sem pael -HP OFFICEJET 4500 Desktop – Modelo G510a

Enviado por: rafaalcruz

Enviado em: 25/02/2015 19:30:37

meu irmao o disco esta girando normal pela zuada voce tira a prova, esse erro e como eu falei e erro de sensor do disco, ele nao consegue ler o disco fica desse jeito(e igual a fita encouder quando nao consegue ler o caminho e fica batendo de um lado para outro) amigo da um pequena cortada no cabo flat e coloca de novo , voce lavou o sensor?

(para fica melhor para voce tem um parafuso debaixo do nome hp officejet 4500, voce tira aquela capinha com o nome (com uma lamina) e pode tira o conjunto do escaner todo so deixando o painel para voce opera com a maquina)