



**Forum: LASER**

**Topic: Kyocera km 1820 imprime metade da folha - SOLUCIONADO**

**Subject: Re: Kyocera km 1820 imprime metade da folha**

Enviado por: giovanni3d

Enviado em: 06/03/2015 08:30:08

Ola amigo arx..

Olhei a dica que vc me passou,

Porém cada bandeja corresponde a um solenoide correto?

Pois o defeito acontece nas 2 bandejas.....

É o seguinte, o defeito esta acontecendo quando a impressora esfria

ai vc manda imprimir e a primeira página imprime no final da folha e acontece o atolamento...

(jam40)

A partir da primeira e segunda pagina, as impressões saem normalmente...

ja testei com outra unidade do toner, mas nao resolveu...

Teria mais alguma dica?