



Forum: LASER

Topic: Kyocera km 1820 imprime metade da folha - SOLUCIONADO

Subject: Re: Kyocera km 1820 imprime metade da folha

Enviado por: Passira

Enviado em: 07/03/2015 17:35:19

olá amigo Giovanni!

Te aconselho a fazer o reparo que nosso colega arx lhe sugeriu. Aproveita e faz o reparo preventivo nos outros dois solenoides: o da gaveta, o da bandeja MP, além do de registro.