



Forum: LASER

Topic: Samsung ML-2165 - SOLUCIONADO

Subject: Re: Samsung ML-2165

Enviado por: userpc1162

Enviado em: 16/03/2015 17:33:28

amigo lave o rolo de transferencia com buxinha e detergente deixe ao sol ou estufa por umas 2 hs, verifique tambem em baixo dele vai 2 molinhas aspiral no macal do rolo o problema pode ser ai ok.

