



Forum: LASER

Topic: Samsung ML-2165 - SOLUCIONADO

Subject: Re: Samsung ML-2165

Enviado por: BuGer

Enviado em: 18/03/2015 18:00:12

Citando:

arx escreveu:

Observou se ao lavar o rolo de transferência saiu bastante sujeira de toner?

Faça este teste:

Coloque para imprimir e enquanto estiver imprimindo provoque um atolamento desligando o equipamento. Retire o cartucho e verifique a imagem que está formada no cilindro se é igual a que está aparecendo no papel.

Este teste é para saber se o problema está ocorrendo no cartucho ou na transferência do toner para o papel. Talvez seja preciso fazer várias vezes o atolamento, para ter uma melhor visão da imagem no cilindro.

Se for no cartucho pode ser o rolo de carga ou o próprio cilindro, ou seja, o cartucho.

Se for na transferência, pode ser o rolo de transferência, na bucha onde ele gira ou a fonte de alta.

Se você acha que o cartucho de toner que está usando está 100% ok, se a tomada elétrica está com a voltagem e as polarizações corretas, então só resta fazer a troca da fonte de alta.

Amigo fiz o teste que vc falou do atolamento de papel e verifiquei que a mesma imagem que sai no papel sai no cilindro de impressão. Eu não sei como mas esse toner imprime normalmente em outra impressora. Tem alguma coisa que eu possa verificar nessa impressora que possa estar causando essa alteração no toner?