



Forum: LASER

Topic: Brother 7860 com Falha na Impressão Lateral

Subject: Brother 7860 com Falha na Impressão Lateral

Enviado por: CyberBear

Enviado em: 19/03/2015 15:53:28

Amigos,

Eu li este tópico: http://www.printerservice.com.br/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=16141

e desconfio que o meu problema possa ser a mesma coisa, mas gostaria de ter a opinião de vocês que entendem do assunto.

Eu tenho 3 toners Tn-450 que sempre que estão recém carregados imprimem que é uma beleza, mas depois de um tempo eles começam a falhar na lateral direita, todos eles (notem por favor que isso não é por falta de toner, mas ocorre só quando ele não está todo cheio).

Eu comprei a impressora usada e até onde sei nunca foi trocado cilindro ou fusor, tem por volta de 40.000 cópias a impressora.

Deve ser sujeira no vidro como sugeriram no outro tópico ou devo tentar algo diferente?