



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Brother DCP 8157 DN enrugando o papel

Subject: Re: Brother DCP 8157 DN enrugando o papel

Enviado por: Visitante

Enviado em: 20/03/2015 11:22:40

Fique atento ao fusor deste equipamento. É preciso estar sempre revisando e lubrificando com graxa de alta caloria, pois se o fusor estiver ressecando a película, vai girar mais lento e atolar papel e aí ocorre do cliente ficar nervoso e danificar o equipamento.

Precisa ver também se está caindo toner no interior do equipamento. Isto também ajuda a provocar atolamento pois ele acaba empedrando e bloqueia a passagem do papel.

Este equipamento dá muita manutenção mesmo e não tem outro jeito não.