



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: ricoh aficio sp c 221 sf**

**Subject: Re: ricoh aficio sp c 221 sf**

Enviado por: action

Enviado em: 24/03/2015 09:29:21

Citando:

action escreveu:

bom dia !!!

esse equipamento esta dando erro sc400

dei uma pesquisada e pode ser sujeira no sensor tm1 ou sujeira no AIO

so nao sei onde 'e esse sensor tm1 e o AIO

sabem me informar onde fica esses sensores

desde ja agradeço !!!