



**Forum: LASER**

**Topic: SAMSUNG SL- M4020ND -Impressão preta.**

**Subject: Re: Impressão preta.**

Enviado por: Alan\_informais

Enviado em: 24/03/2015 09:36:58

Foi justamente o que solicitamos, placa de alta e unidade laser.

Citando:

arx escreveu:

O Manual de Serviço indica que pode ser o laser ou a faat ou mesmo um mau contato no acoplamento do cartucho e ou carga de alta.

Verifique também sujeira de toner acumulada dentro do equipamento.

Costumo verificar o funcionamento do laser ouvindo o som do motor dele.

Seguindo o Manual tem o caminho de teste e qual peça pedir.