



Forum: LASER

Topic: kyocera fs3540 revelador com 30k

Subject: Re: kyocera fs3540 revelador com 30k

Enviado por: Passira

Enviado em: 30/03/2015 13:21:50

Citando:

ybr2003 escreveu:

Bom dia povo

Tenho uma kyocera que foi trocado o dv no inicio do ano...

A unidade esá com 30K e está manchando, fazendo fundo.... tem como corrigir? destonalizar? ou outro procedimento para recuperar a unidade?

Att

Olá, boa tarde!

Realmente tem que avaliar, mas se mudou o fornecedor (fabricante do toner) do toner, é muito provável que seja isso.

É preciso que se use o toner do mesmo fabricante.

Se mudar de fabricante, terá que esvaziar a reveladora para adicionar o novo toner.