



Forum: LASER

Topic: Imp Samsung ML-2851ND Imprimi com faixas pretas na horizontal

Subject: Re: Imp Samsung ML-2851ND Imprimi com faixas pretas na horizontal

Enviado por: fkenjik

Enviado em: 01/04/2015 00:43:30

Troca o cilindro, nesse modelo de cartucho mesmo original costuma ficar com uma marca no cilindro dos dois lados e as vezes até de um lado pro outro. Olhe com atenção o cilindro e veja se encontra as mesmas marcas que saem no papel.