



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: HP PHOTOSMART C4780

Subject: Re: HP PHOTOSMART C4780

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 06/04/2015 19:00:41

Vc já viu se o pickup roller ta girando?? Já olhou se a engrenagem do disco encoder não está trincada e assim girando sem girar o eixo tracionador?