



Forum: LASER

Topic: Hp cp 1025 color depois de fazer limpeza ao ligar ela faz barulho de engrenagem roçando

Subject: Hp cp 1025 color depois de fazer limpeza ao ligar ela faz barulho de engrenagem roçando

Enviado por: edywillian

Enviado em: 27/04/2015 16:34:06

Olá pessoal,

A impressora estava manchando a impressão(sujeira na impressão), abrimos fizemos limpeza e trocamos o DRUM e ficou imprimindo limpinho, porém ao ligar já começa a fazer um barulho(como se alguma engrenagem estivesse pegando em alguma coisa), percebi que isso aconteceu depois que tiramos a correia de transferência, então quando ligamos imprimiu correto porém com esse barulho e não consegui identificar o que está errado ou fora do lugar.

Tudo ajuda é bem vinda, obrigado.