



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: HP OFFICEJET PRO 8600 CONGESTIONAMENTO DO PAPEL

Subject: Re: HP OFFICEJET PRO 8600 CONGESTIONAMENTO DO PAPEL

Enviado por: userpc1157

Enviado em: 29/04/2015 20:52:34

Pode ser o sensor, mais antes veja esse link

<http://support.hp.com/pt-pt/document/c03052254>