



**Forum: LASER**

**Topic: FUSORES**

**Subject: FUSORES**

Enviado por: tecnicorecom

Enviado em: 06/05/2015 08:11:05

BOA DIA PESSOAL,

ESTOU C/ 2 PROBLEMAS..

1 LEXMARK MS810 E O KIT DE MANUTENÇÃO NAO FUNCIONA MAIS E TENTEI FAZER RESET DO MESMO, MAS PARECE QUE A IMPRESSORA. NAO POSSUI O RECURSO. ALGUEM SABE DE ALGUM MENU QUE FAÇA O RESET DO KIT MANUTENÇÃO OU NO FUSOR ELE POSSUI ALGUM DISPOSITIVO, O TORNANDO OBSOLETO. OU TEM COMO TROCAR ALGUMA PEÇA? 1 BROTHER DCP-8152..NO COMEÇO DE DEZEMBRO DE 2014 TROQUEI O FUSOR, POIS ESTAVA AMASSANDO FOLHA. NA SEMANA PASSADA, MEU CLIENTE RELATOU CHEIRO DE QUEIMADO, SAINDO DA IMPRESSORA. TROQUEI A IMPRESSORA POR 1 BKP E TROUXE P/ O LAB.. TIREI O FUSOR E SENTI O CHEIRO DE QUEIMADO NO CONECTOR DA LAMPADA. COLOQUEI O MESMO FUSOR QUE ESTAVA AMASSANO FOLHA E NAO SENTI NENHUM CHEIRO E FIZ MUITOS TESTES. TROQUEI POR UM NOVO E EM SEGUIDA FIZ TESTES DE IMPRESSAO, MAS OCORREU O MESMO CHEIRO DE QUEIMADO. ALGUEM JA PEGOU ESSES TIPOS DE ERRO?