



Forum: LASER

Topic: impressora laser p1005 trava na metade da folha

Subject: impressora laser p1005 trava na metade da folha

Enviado por: valfrido

Enviado em: 07/05/2015 15:13:42

estou com este problema e nao descobri o que pode ser, ela imprime ate a metade sai uns 5 centímetros para fora do fusor e trava.